

Gemeinde Helgoland

Nordseeheilbad
Partnergemeinde des Alpenseebades Millstatt/ Österreich

Gemeinde Helgoland, Postfach 440, 27486 Deät Lunn/Helgoland

Information zur
Saunalandschaft im Mare friscum

Fachamt für
Liegenschaften, Technik
und Infrastruktur (LTI)
Amtsleitung

Herr Lauenstein

d.lauenstein@helgoland.de

Telefon: 04725/808-501
Telefax: 04725/808-99-501

Datum: 13.12.2021

Was ist mit unserer Sauna?

Diese Frage stellen sich mit Sicherheit viele unter Ihnen, denn immerhin ist jetzt die Jahreszeit, in der das Saunieren eine ganz besondere Beliebtheit erfährt, doch leider nicht auf Helgoland.

Was ist passiert und warum öffnet die Sauna nicht endlich wieder – Zeit war ja nun genug!

Leider haben sich im Laufe der letzten Jahre an unterschiedlichsten Stellen der Trinkwasserleitung diverse Materialschäden einen Weg gebahnt, die dazu führten, dass es immer wieder zu Undichtigkeiten im Rohrsystem kam. Diese Undichtigkeiten mussten immer erst aufwendig gesucht, freigelegt und denn beseitigt werden, so weit so gut.

Leider ist das Rohrsystem nun so marode geworden, dass es nach der letzten Reparatur nur wenige Wochen später wieder an anderer Stelle undicht wurde und wir wieder von vorne mit der Suche, dem Freilegen und der Beseitigung beschäftigt waren.

Nach der letzten Undichtigkeit im Bereich der Saunalandschaft haben wir uns entschlossen, das gesamte Rohrsystem freizulegen, herauszunehmen und komplett neu zu verlegen.

Gesagt getan! Der Estrich wurde aufgeschnitten und entfernt, die alte Leitung herausgenommen und durch ein modernes Rohrverbundsystem ersetzt.

Dank der Firma Tietgen Haustechnik und der tatkräftigen Unterstützung der Börte- sowie der Liegenschaftsmitarbeiter, wurde hier der enge Zeitplan für diese aufwendige Sanierung auch eingehalten. Ein, zwei Ersatzteile für die Saunaduschen fehlen allerdings noch.

Die Firma HC Hagemann hat den Fußboden und auch die Wände wieder repariert und so bedurfte es jetzt nur noch der Arbeit des Fliesenlegers, der ebenfalls im Zeitplan gebucht und bereit war.

Liest sich ja alles gut, doch dann kommt die 4. Corona-Welle ins Spiel.

Die Baukolonne des Fliesenlegers hat sich, trotz vollständiger Impfung, komplett mit dem Virus infiziert und kann den Auftrag nicht ausführen.

Warum nehmt ihr dann nicht eine andere Firma? Wird man sich jetzt fragen.

Nun die Fliesenarbeiten im Schwimmbadbereichen sind bestimmten Normen und Ansprüchen unterlegen, sodass wir leider nicht „irgendeinen“ Fliesenleger beauftragen können, sondern halt nur eine Fachfirma mit Zulassung, um die notwendigen Arbeiten fachgerecht für den Schwimmbad- und Saunabereich abzuschließen. Bei den Bodenfliesen und -abdichtungen unabdingbar.

Einen Ersatz für die erkrankte Kolonne gibt es leider nicht und so sind wir leider gezwungen, die Fertigstellung der Saunalandschaft in den Januar 2022 zu verschieben.

Wir hoffen aber, auch im eigenen Interesse, dass wir in den ersten Wochen des Jahres 2022 die Arbeiten endlich beenden und wir die Saunalandschaft freigeben können.

Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen und danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Dirk Lauenstein
(Fachamtsleiter, Liegenschaften,
Technik und Infrastruktur (LTI))

Stephan Hauke
(Tourismusdirektor
Helgoland Tourismus-Service)